

KBW.063.161.2023

Pani

Urszula Nowogórska

Posel na Sejm RP

Szanowna Pani Posel,

odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2023 roku (data wpływu: 3 sierpnia 2023 roku), skierowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu w sprawie regulacji koryta potoku Roztoczanka w m. Roztoka Brzeziny gm. Gródek nad Dunajcem, działając na podstawie art. 241 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), poniżej przekazuję stosowne informacje.

Należy zaznaczyć, że potok Roztoczanka jest stale monitorowany przez pracowników PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu.

Ww. potok ma niespełna 4,20 km długości i zlewnię wielkości około 6,3 km², którą w ponad 85% stanowią powierzchnie leśne i pola uprawne, a tylko 15% tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, co oznacza, że na znacznym odcinku potok płynie naturalnie. Odcinek cieku, który sąsiaduje z terenami mieszkalnymi i zabudową gospodarczą wzdłuż drogi gminnej (ze względów bezpieczeństwa najbardziej newralgiczny) wynosi 1 km (0+500 – 1+500). Potok na tym odcinku jest uregulowany i posiada uformowane koryto trapezowe odcinkowo ubezpieczone.

W 2021 roku PGW Wody Polskie zleciło wykonanie zadania pn. „Odcinkowe usuwanie szkód powodziowych na potoku Roztoczanka w km 0+470-2+000 w m. Roztoka Brzeziny gm. Gródek nad Dunajcem”, które obejmowało:

- w km 0+470-1+050, - wycinę przerostów wiklinowych porastających brzegi i skarpy koryta (porost jest wynikiem zastosowania umocnień naturalnych wiklinowych w korycie). W miejscach lokalnych osunięć skarp mechanicznie zebrano osunięty grunt i uformowano skarpy na nowo;
- w km 1+050-1+300 - odcinkowe udrożnienie koryta; na dwóch odcinkach istniejącego ubezpieczenia narzutem z grubych głazów dokonano uzupełnienia kamienia D>80cm. Długość łączna odcinków do uzupełnienia narzutu - 50 mb;

Prezes

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa
tel.: +48 (22) 37 20 210 | e-mail: prezes@wody.gov.pl

- w km 1+460-1+510 - zasyp wyrwy w prawym, silnie wyerodowanym brzegu na długości około 70 m materiałem miejscowym oraz kamieniem naturalnym grubym $D > 80\text{cm}$;
- w km 1+600-1+700 - udroźnienie koryta i wykonanie zasypu wyrwy za pomocą narzutu kamiennego na długości 50 m.

Należy zaznaczyć, że w miarę potrzeb konserwatorzy dokonują wycinki przerostów odrastających na skarpach i istniejących umocnieniach. Podczas rutynowych kontroli dokonanych w bieżącym roku stan koryta potoku oceniano na dobry. W normalnych warunkach koryto potoku mieści nawet podwyższone przepływy.

Za główną przyczynę powstania szkód na terenach sąsiadujących z ww. potokiem oraz występowania wody z koryta, zalania pól, drogi i posesji można uznać nie stan koryta potoku, ale lokalizacje na tym odcinku szeregu mostków i przepustów, które nie spełniają wymogów co do ich kształtu i wielkości. Na ww. obiektach, zawężających przekrój regulacyjny, następuje blokowanie przepływu. Na opisanym kilometrowym odcinku potoku takich obiektów jest aż sześć, tj.:

- w km 0+612 most na drodze powiatowej, niski i w 60% zamulony;
- w km 0+982 podniesiony przejazd w bród, działający jak zaporę podczas wezbrania;
- w km 1+050 przepust kołowy DN1000 - nienormatywny i niewymiarowy;
- w km 1+145 przepust kołowy DN1000 - nienormatywny i niewymiarowy;
- w km 1+255 mostek z płyt betonowych - niski, bez przyczółków;
- w km 1+330 mostek z płyt betonowych - niski, bez przyczółków.

Należy zaznaczyć, że naturalny charakter potoku Roztoczanka (pomimo licznych ubezpieczeń) wpisuje się w wymogi ochrony środowiska, zachowania retencji korytowej oraz bezpieczeństwa powodziowego.

Jednocześnie informuję, że PGW Wody Polskie w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego terenów sąsiadujących z korytem potoku Roztoczanka, wystąpiło do właścicieli obiektów komunikacyjnych o przedstawienie dokumentów, na podstawie których zostały one wykonane, celem weryfikacji ich zgodności z przepisami.

Z poważaniem

Z up. Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Wojciech Skowyrski
Zastępca Prezesa